

<p>العنوان الوظيفي مهندس توربينات غازية</p> <p>القسم / الشعبة قسم العمليات / فريق صيانة محطة كهرباء الرميملة</p> <p>المسؤولية عن الأفراد الآخرين تدريب وإرشاد وتوجيه وتطوير المهندسين والفنين والمشغلين</p> <p>موقع العمل حقل الرميملة النفطي، البصرة</p> <p>نظام العمل: 5 أيام عمل يومين إجازة (8 ساعات عمل في اليوم)</p> <p>ملخص عن الدور الوظيفي سيكون مهندس التوربينات الغازية مسؤولاً عن الفعاليات الميكانيكية المصاحبة لمعدات Frame 6B (BOP) ومانع الانفجار (BOP) المرتبطة بمحطة الطاقة ذات الورقة البسيطة بقدرة 150 ميجاواط الموقعة في محافظة البصرة / العراق، حيث تحتوي هذه المحطة على خمسة توربينات غازية نوع 6B (GE) وثلاثة مكابس لغاز الوقود إضافة إلى المعدات الأخرى ذات الصلة. وتشمل مسؤولياته مهندس التوربينات الغازية صيانة المعدات الدوارة وتحليل البيانات وإكتشاف الأخطاء فيها ومعالجتها وكذلك إعطاء التوصيات، ويتوقع منه أداء هذه الأعمال من دون إشراف الكادر المقدم. ويفضل أن تكون لديه معرفة عملية بأنظمة الطاقة الخاصة بالمحطة، وتشمل مسؤولياته أيضاً على سبيل المثال لا الحصر تدريب وتوجيه المهندسين والفنين والمشغلين.</p>	<p>المسؤوليات الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> أن يكون خبير المحطة فيما يتعلق بالأمور الميكانيكية التدرب والإدارة الفنية في أعمال توقفات صيانة التوربينات الغازية – الإحتراق، الغاز الحار، الفحوصات الرئيسية، المولد ... إلخ اكتشاف الأخطاء التي تحدث في أجهزة التوربين المساعدة ومعالجتها القيام بالفحوصات التحويلية بضمها فراغة الصور وكتابة مسودة تقرير تفصيلي يحتوي على التوصيات قيادة فريق فني الصيانة الميكانيكية المسؤولين عن صيانة وإصلاح جميع المنظومات والمعدات الميكانيكية للمحطة القيام بالمتطلبات الإشرافية مثل جدولة أعمال الفريق لتفعيلية الأعمال المطلوبة وتوثيق ممارسات عمل الأفراد لضمان الالتزام بإجراءات المحطة، ومراقبة المتصور والالتزام بقواعد وأنظمة السلامة. تخطيط وتجوله في فعاليات الصيانة الميكانيكية المطلوبة بشكل يومي بمساعدة من مخطط العمل مراقبة عمل فني المحطة الميكانيكيين لضمان عملهم بشكل آمن وفعال وإتباع إجراءات الشركة المعتمدة إتباع إجراءات الشركة المعتمدة وفحص واختبار وإصلاح واستبدال جميع أنواع المعدات الميكانيكية حسب الضرورة أداء أعمال الصيانة الوقائية على جميع المعدات والمنظومات الرئيسية وكذلك منظومات الطوارئ الاحتياطية الحفاظ على ملفات وسجلات ومخططات المعدات المكتملة بالنسبة لجميع المعدات المخصصة السيطرة على عملية جرد وطلب المواد الاحتياطية والأدوات والمعدات المطلوبة لأجل أعمال صيانة المحطة الاحتياطية المساعدة في عملية توقع احتياجات المواد الاحتياطية والمعدات المطلوبة لأجل أعمال التوقف والمشاريع الخاصة مراقبة فعاليات المقاولين الخارجيين والإبلاغ عنها خلال أعمال توقف المحطة والمشاريع الخاصة المساعدة في عملية التحقيق بالمبنيات الرئيسية في أي حادث تشغيلي واتخاذ دور قيادي في هذه التحقيقات التي تتضمن مشاكل في المنظومات الميكانيكية
---	--

<ul style="list-style-type: none"> اتخاذ دور قيادي في عملية إعداد وتعديل إجراءات المحطة المتعلقة بالأعمال الميكانيكية بجميع أنواعها تخطيط وأعداد وقائمة التدريبات على مجاميع الفرق الميكانيكية وتدريب فرق المحطة الأخرى لتحسين الأداء وزيادة الطاقات العملية وتعزيز مستويات السلامة العمل كجزء من فريق استجابة الطوارئ الخاص بالمحطة ضمن حدود التدريب الذي تم تقييمه ادخال وإسترداد البيانات من برنامج (CMMS Maximo) والتدريب على استخدامه بشكل فعال <p>الصحة والسلامة</p> <ul style="list-style-type: none"> المشاركة في إجراءات سلامة المحطة والإلتزام بها من أجل الحفاظ على بيئة خالية من الإصابات وكذلك الإشراك والإلتزام بالإجراءات والبرامج التشغيلية والإدارية فهم وإنقاذ إجراءات استجابة الطوارئ اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة لضمان الإلتزام بالسلامة والفعالية والإرشادات البيئية والإدارية المشاركة الفعلية في تحليص مخاطر العمل وضمان التزام الموظفين بجميع إجراءات السلامة وتحليفات سلامة العمل المعتمدة الخاصة بالنشاط ذاتي الصلة المشاركة في عمليات تنظيف المعدات والموقع وشكل مستمر دعم إدارة وتنفيذ عملية وإجراءات نظم السيطرة على العمل الخاصة بالموقع 	<p>المعايير والمؤهلات</p> <p>المستوى التعليمي:</p> <ul style="list-style-type: none"> شهادة فنية / جامعية أو شهادة تعادلها وإمتلاك خبرة لا تقل عن عشر سنوات خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال النفط والغاز أو صيانة وتشغيل معدات الطاقة أو صيانة المولدات التوربينية أو صيانة وتشغيل معدات الطاقة الخاصة بالمحطات <p>الخبرة والمواصفات المطلوبة</p> <ul style="list-style-type: none"> الصيانة التجوية لوحدات (GE Frame) أو توربينات الغاز من النوع ذاته وإعداد التقارير خلال أعمال (CI) و (HGPI) وأعمال الإصلاح الرئيسية فحص الأبعاد الهندسية لوضعية مستوى وترافق قواعد ومنصات المعدات والأجهزة المساعدة فعاليات تنصيب وتجميع معدات الكابس المساعدة - مثل وحدة الزيت، منظومة سداد الغاز، وحدة الهواء، أنابيب التوصيل البيني، مبرد الزيت، منظومة مانع التمدد ، تتفق وضخ الزيت ... الخ عليه ما قبل التشغيل التجريبي والتشغيل التجريبي لمنظومات الزيت والهواء وسداد الغاز ومانع التمدد العمل بشكل وثيق مع مهندس الآلات الدقيقة خلال فترات التوقف لأغراض تنصيب ومعايرة وضبط الأجهزة الكهربائية الخاصة بالكابس - مثل مسبارات الإهتزاز ووحدات درجة الحرارة ومحولات (I/P) تأكيد تسلسل التشغيل وتوفير المساعدة خلال مرحلة التشغيل وتفحص جميع مؤشرات وظائف الكابس والمعدات من أجل تحسين أداء وفعالية التوربين البخاري مع مراعاة الخلوص النصف قطري ما بين الأجزاء الدوارة والثابتة أداء الإصلاحات الميكانيكية الصغيرة والقيام بجميع أعمال الآلات بواسطة الآلات الموجودة في ورشة العمل القيام بأعمال التجميع والتفكيك وأعمال فحص وتعديل الأجزاء المنصبة ووظائف مسافات الخلوص وتقديم حالة التهالك أو حالة تضرر أجزاء الكابس فحص وتصحيح حالة الترافق ما بين المحرك والأجزاء التي يتم تحريكها أداء أعمال أخرى حسب الطلب .
--	--

<p>الصفات الشخصية:</p> <p>على المتقدم للوظيفة ان يظهر الصفات الشخصية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ان يحافظ على معايير السلوك الوظيفي. • ان يكون محترم. • ان يكون على دراية بأختلاف الثقافات والامور ذات الحساسية الثقافية. • ان يتحلى بالمرونة. • ان يكون مخلصاً لوظيفته. • ان تكون له اخلاقيات عمل جيدة. • ان يكون مواطباً ومتعدلاً. <p>المهارات اللغوية:</p> <p>على المتقدم للوظيفة ان تكون له قدرة عالية في استخدام اللغتين العربية والإنكليزية وكذلك القدرة على تقديم المعلومات كتابةً وتحديثاً، حيث يجب ان يكون صاحب هذا المنصب متعرجاً باستخدام الحاسوب والقدرة على اعداد تقارير صحيحة من الناحية اللغوية.</p> <p>مهارات الرياضيات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • القدرة في العمل على المفاهيم الرياضية الاعتيادية مثل الكسور والنسب المئوية والمعدلات والتتناسب وبشكل عملي. <p>المتطلبات البدنية:</p> <p>على جميع الموظفين ان يعملوا بشكل امن في جميع الاوقات، حيث ان العمل في محطة الكهرباء قد يتطلب الامور التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • العمل في اماكن عمل خارجية متنوعة (على سبيل المثال تحت ظروف جوية مختلفة) ودرجات عالية من المضوضعات والظروف الخطرة وجميع اسطح العمل الخارجية المختلفة. • قد يتطلب العمل استعمال معدات الحماية الشخصية بشكل متكرر مثل (الخوذ ونظارات السلامة والاقنعة وسدادات حماية الاذن وبنلات الحماية من المواد الكيميائية والكافوف الحراري ومعدات الحماية من الفولاذية العالية وغيرها من المعدات). كما قد يتطلب هذا المنصب العمل بمعدات خطيرة. • العمل على فولتايات وتياريات عالية نسبياً بعد الحصول على التدريب والمعدات المناسبة وتشغيل معدات ثقيلة والدخول إلى الأماكن المغلقة وأماكن عمل خطيرة، حيث يكون التعرض للضوضاء الناتجة من المكان والمعدات مستمرة. • تتضمن الاعمال المثني والوقوف لفترات طويلة والزنحف والارتفاع والجلوس والتسلق على السالم الاقفية والمنحنية وكذلك صعود السالم الاعتيادي. كذلك تشغيل الصمامات الكبيرة وغيرها من الاعمال الأخرى التي تتطلب سحب او تدوير احمال يقدر وزنها بـ 45 كغم وكذلك حمل اوزان تصل الى 25 كغم فضلاً عن التعرض للدرجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة جداً. • يجب ان يكون هناك تنسيق في استخدام اليد والعينين لتشغيل المفاتيح والازرار وغيرها من ادوات التحكم. • ان تكون له قدرات رؤية عالية مثل الرؤية القريبة والبعيدة والملونة والطارفية والتعمق العميق والقدرة على التكيف والتركيز. • هناك قيود صارمة على التدخين في داخل وفي محیط المنشأة. <p>كما يتطلب هذا المنصب ساعات عمل طويلة ونوبات عمل مختلفة بما في ذلك العمل خلال عطلة نهاية الاسبوع والعطل الرسمية. وقد يتطلب هذا العمل "حسب الطلب" في بعض الاحيان.</p>
