



توصيف وظيفي

العنوان الوظيفي	القسم
مهندس مسؤول نوبة	قسم العمليات / العمليات والصيانة
التدريب والتوجيه والاشراف على كادر المحطة	حقل الرميلة النفطي / البصرة
5 ايام عمل ا يومين اجازة (8) ساعات عمل في اليوم)	طريقة العمل
ان المهندس مسؤول النوبة هو المسؤول الفنى عن اعضاء نوبته ويعمل تحت مدير العمليات والصيانة. يجب عليه ان يكون على علم و دراية بتشغيل واطفاء محطات الكهرباء ذات التوازن البسيطة ومعدات توازن المحطة (BOP) ذات 150 ميكواط، ومحطات الكهرباء التي تعمل بقود الغاز اضافة الى منظومات الدعم والاسناد لمحطة كهرباء الرميلة الواقعة في البصرة / العراق. وعليه ايضا ان يكمل سنة واحدة من برنامج التدريب خلال العمل في محطة كهرباء الرميلة ليتم تأهيله لهذا المنصب ليتسنى له بعدها استلام منصب مهندس مسؤول النوبة في محطة كهرباء الرميلة.	ملخص الدور
المسؤوليات الاساسية	المسؤوليات:
<ul style="list-style-type: none"> الاستجابة بشكل فاعل للمتطلبات التشغيلية، وكذلك تقديم المساعدة في تحقيق التوليد الامن والفعال والقيام بتشغيل واطفاء المحطة ضمن الحدود الموضحة وذلك للتأكد من تشغيل العمليات بصورة آمنة وفي جميع الاوقات. التعرف على العمليات خارج الحدود الموضحة والتأكد من اتخاذ الاجراءات التصحيحية. التشغيل بصورة مرنة ومرحة بدون وجود الاشراف المباشر ضمن وجود العقبات المتمثلة في الكفاءة والصلاحيات. المشاركة في اكتشاف وايجاد الاخطاء والمساهمة في حل المشاكل والمشاركة في الصف الاول للصيانة للتأكد من انجاز العمل وفقا للمعايير المناسبة. اقتراح وتحسين التحسيرات وتقييم المبادرات المستمرة للتحسين. المراجعة المستمرة للعمل والعمليات وتحديد فيما اذا كان من الممكن اجراء التحسينات. تقديم الدعم لفرق ومنها فرق العمليات والفرق الهندسية وفرق الصيانة ضمن وجود العقبات المتمثلة في الكفاءة والصلاحيات. تطوير وادامة الوثائق والسجلات والإجراءات التشغيلية. التخويل ضمن قواعد السلامة الخاصة بالشركة للتأكد من ان المحطة ومعداتها آمنة للعمل عليها. ويشتمل هذا الدور على ساعتين عمل خارج اوقات الدوام الرسمي وكذلك عطلة نهاية الاسبوع ضمن اسلوب النوبة المعتمد. 	<p>الادوار والمسؤوليات الخاصة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ارسال التقارير الى مدير العمليات والصيانة. مراجعة جميع وثائق العمليات المطلوبة حسب توجيه مدير العمليات والصيانة. اعداد ومراجعة وتنفيذ اجراءات التشغيل. التواصل مع مركز السيطرة في البصرة حول متطلبات الميكواط.

الصحة والسلامة:

- الادارة والاشراف على الالتزام بسلامة المحطة (وذلك للمحافظة على بيئة خالية من الاصابات)، والعمليات وبرامج واجراءات الادارة.
- فهم واتقان اجراءات خطة الاستجابة للطوارى.
- اتخاذ الاجراءات المناسبة عند الضرورة للتأكد من الالتزام بالسلامة والكفاءة والارشادات البيئية والادارية.
- المشاركة بشكل فاعل في تحليل مخاطر العمل التأكد من كل عضو من الفريق يتلزم بجميع اجراءات السلامة وتحاليل سلامه العمل المطبقة الخاصة بالمهام.
- التخفيف من المخاطر خلال اي فشل لمنظومة مكافحة الحرائق وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة، وإعداد وثائق الاضرار وارسالها الى الاشخاص المعينين.
- الاشراف والمشاركة في تنظيف المعدات والموقع على نحو مستمر.
- ان يكون مسؤولا عن تقديم الدعم لادارة وتنفيذ عمليات واجراءات العمل الموقعي الامن.
- التأكد من التعامل مع المواد الكيميائية بصورة آمنة مع تطبيق الاجراءات الصحيحة تقابلا لأي انسكاب لتلك المواد والتي قد يتسبب بأضرار بيئية، العمل على تطبيق اجراءات الاستجابة للطوارى ان دعت الحاجة.
- الاشراف على المختصين الكيماويين في جميع فعاليات العمل التي تتضمن صيانة واصلاح المعدات، والسيطرة على محطة المياه الالتزام والسلامة البيئية.

العمليات:-

- التدريب والتوجيه والاشراف على كادر المحطة.
- التنسيق مع الجهات الاخرى مثل مركز سيطرة البصرة، وتجهيز وقود الغاز الخ وكنال التأكد من توقيت المراسلات.
- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل الخاص بالمحطة.
- التأكد من وجود العدد الكافي في التوبية من العاملين المؤهلين ونكل للتشغيل الآمن للمنشأة.
- السيطرة على عمليات المحطة والتوزيع الكهربائي من خلال السيطرة التزيعية للمحطة.
- نظام السيطرة الرقمي (DCS) واجهزه السيطرة الاخرى الخاصة بالعمليات.
- مراقبة العمليات واداء المنشأة عندما يكون في التوبية.
- المساعدة في جولة اجراءات الصيانة اليومية وتغييرات تهيئة المحطة ومستويات توليد الطاقة المتغيرة.
- الاشراف على فحص نوعية الماء الخاص بالتوبية التي يعمل فيها واجراء التصحیحات اللازمة الخاصة بالعمليات اذا دعت الضرورة.
- تشخيص اي مشاكل قد تحدث في معدات المحطة وابلاغ فريق صيانة المحطة بشكل واضح وصريح عن تلك المشاكل.
- مراقبة الاداء والاشراف على كادر المحطة الذين يقومون بشغلة العمليات اليومية المطلوبة.
- توجيه فعالities مشغلي المحطة حسب الحاجة وذلك لدعم واسناد عمليات المحطة بشكل عام.
- ان يكون خيرا في الانظمة، ويتبع التسلیل المصنعي وكذلك يعمل على تطوير الاجراءات ويكون مصدرا ينبع منه الاخرون في الامور التالية:
 - ❖ عمليات التوربين الغازى.

<p>❖ المعدات المساعدة في المحطة (مولادات дизيل للطوارى، مضخات مكافحة الحرائق، منظومة ازالة الاملاح، ضاغطات الهواء، محطة ملئ الوقود، منظومة زيت الوقود ومنظومة التبريد المعلقة).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • فهو عملية مراقبة الانبعاثات المستمرة والاستمرار بمراقبة الانبعاثات والتاكد من ان الانبعاثات من ضمن الحدود المسموحة. • مراقبة الانبعاثات المستمرة والاستمرار بمراقبة جرارات المواد الكيميائية في محطة عزل الغاز، ومنصة معالجة المياه والاماكن الاخرى من المحطة وذلك لتحسين الاستهلاك. • التاكد من اكمال قوائم فحص الخاصة بالنوبه وقوائم الفحص اليومية والاسبوعية والشهرية الروتينية وكذلك قوائم فحص تغير المعدات الخ. • تبني دور قائد الفريق للعمليات اليومية للمنشأة عندما يكون في النوبة وعلى المعدات العاملة حسب الحاجة. • اعطاء التوجيه الفنى والتخطيط والاشراف على تصميم المعدات وتنظيف الاجهزه. • التنسيق مع المهندسين الاخرين المسؤولين عن النوبات الأخرى. • تسليم التقارير الضرورية والتوصيات الى مدير العمليات بخصوص حالة المحطة والمعدات والمشاكل. • ان يكون مسؤولاً عن اعداد وارسال متطلبات بيانات المحطة اليومية في الوقت المناسب الى جميع الاطراف المعنية. • ادارة السجلات التجارية والهندسية الخاصة بالمقاولين الثانويين وكذلك الوثائق التنظيمية وفقاً للممارسات الهندسية الافضل ومتطلبات محطة كهرباء الرميلة. • تطوير وتقديم التدريب الفنى الى كادر تشغيل المحطة وحسب الحاجة. • جمع كل البيانات المطلوبة، ساعات التشغيل ساعات الانقطاع وساعات الانقطاع الاضطراري، والتاكد من اعداد تلك الوثائق وتوثيقها بالشكل المطلوب، واعشارات الانقطاع المرتبطة وكذلك عدد تشغيلات مركز السيطرة في البصرة وكذلك تعليمات المركز المنكورة. • جمع البيانات اليومية لأي امور غير اعتيادية الغربية واتخاذ الاجراء الصحيح لتصحيح المشكلة مع مساعدة الاقسام الاخرى (مثل قسم الصيانة الميكانيكية والكهربائية والمعدات الدقيقة ولوحات السيطرة). • الانبلاغ عن جميع الاعطال التي تحصل في المحطة وارسالها الى قسم الصيانة من خلال رفع هذه المشاكل نظام الصيانة التصحيحية في برنامج (MAXIMO) ومتابعتها لحين اكمالها. • اصدار تصاريح العمل من خلال برنامج (MAXIMO) والتاكد من اكمال ملصقات الاطفاء بالشكل الصحيح. • تنظيم جميع سجلات التاريخية للعمليات، وان يصبح خيراً ممكناً في وثائق شركة (ABB) لجمع جميع البيانات المطلوبة، إعداد ومراقبة التوجهات التشغيلية لمراقبة اداء وعمل المحطة لكشف اي اعطال او عيوب وذلك لتحسين اداء المحطة. • القيام بدور القائد وتدريب وتطوير العاملين.
---	---

المعايير والمؤهلات	المؤهلات العلمية:
	ان يكون حاصلا على البكالوريوس في الكيمياء او الكهرباء او الميكانيك او ما يعادلها.
	الصفات الشخصية: يجب ان يبرهن صاحب المنصب هذا السمات الشخصية التالية:
	<ul style="list-style-type: none"> - المحافظة على معايير السلوك. - ان يكون محترما. - لديهوعي وشعور باختلاف الثقافات. - اظهار الاهتمام والتفرغ للمنصب. - اظهار اخلاقيات جديرة بالاعتماد عليها. - ان يكون مثابر وعادلا.
	المؤهلات والخبرات:
	<ul style="list-style-type: none"> - يجب ان تكون لديه خبرة عشر سنوات في تشغيل محطات الكهرباء ذات النواير البسيطة او ما يعادلها. - يجب ان تكون لديه خبرة في السيطرة ومنظومة السيطرة الرقمية مثل (Mark Vie, Yokogawa) او ما يعادلها. - يجب ان يكون قادرًا على اداء جميع المهام بقليل من الاشراف او التدريب. - لديه خبرة تشغيلية في محطات الكهرباء ذات النواير البسيطة. - لديه معرفة رصينة على نطاق واسع بمعدات محطات الكهرباء ولوحات السيطرة. - لديه فهم شامل للمعدات الدقيقة ولوحات السيطرة ونظرية منظومة الطاقة الميكانيكية والكهربائية، على ان تكون لديه معرفة جيدة بمنشآت توليد الطاقة الكهربائية.
	المهارات اللغوية: يجب ان يكون ضليعا باللغتين الانكليزية والعربية مع قدرته على تقديم المعلومات بصيغة مكتوبة وشفوية. كما يجب ان يكون المهندس المسؤول عن التوجيه متمنكا بالحاسوب وقدرا على اعداد تقارير صحيحة من الناحية اللغوية.
	المهارات الرياضية: لديه القراءة على عمل مفاهيم رياضية روتينية مثل الكسور والنسب المئوية والنسب وتحويلها الى حلول عملية.
	المتطلبات الجسدية: يجب ان يعمل جميع موظفي المحطة بأمان وفي جميع الأوقات، فالعمل في محطة كهرباء يتطلب ما يلي:
	<ul style="list-style-type: none"> - العمل في ظروف خارجية متغيرة مثل الوضاءة الجوية، وجميع مستويات الضوضاء والظروف المطردة وعلى مستوى كامل من اسطح العمل الخارجية. - استخدام معدات الحماية الشخصية مثل (الخوذة ونظارات السلامة واقنعة الهواء وسدادات حماية الاذن وبدلات العمل ضد المواد الكيميائية وقفازات الاعمال الحارة ومعدات الحماية من الفولتية العالية الخ). التعامل مع المواد الخطرة يمكن ان يكون مطلوبا ايضا.

- يمكن ان يتطلب المنصب العمل بالقرب من الفولتيت والتيارات الكهربائية العالية على ان يكون لديه التدريب المناسب لذلك والمعدات ومعدات التشغيل الثقيلة ودخول الاماكن المغلقة او بيئة العمل الخطرة بينما يتم التعرض الى ضرورة المعدات والمكان.
 - تتطلب الواجبات المشي والوقوف لفترات طويلة، او الزحف او الانحناء او الجلوس او تسلق سلام عمودية او منحنية او السلام المتحركة وعمليات الصمامات الكبيرة ومهام اخرى تتطلب سحب وزن يصل لحوالي 45 كغم او النوران وحمل احمال تصل لحوالي 25 كغم، وكذلك التعرض الى حرارة او برد مفرطين.
 - استخدام الاعين والايدي في تشغيل المفاتيح الكهربائية والازرار ولوحات السيطرة الاخرى.
 - قدرات الرؤية المحددة بما في ذلك النظر القريري والنظر البعيد والنظر للالوان والنظر للبيئة المحيطة والنظر بعمق وكذلك يجب ان تكون لديه قدرة على التعديل والتركيز.
 - يجب ان تكون هناك قيود صارمة على التدخين بداخل وحول المنشأة.
- يتطلب هذا المنصب ساعة عمل اضافية ونوبات عمل متغيرة وتشمل العمل في عطلة نهاية الاسبوع والعطل الرسمية. وربما تكون يتطلب الامر مبدأ "تحت الطلب" بين فترة واحرى.