

## وصف وظيفي



العنوان الوظيفي	مسؤول موقع آبار أقدم في هيئة تشغيل الرميلة
التصنيف الوظيفي	الحرف والاستكمال
الموقع	البصرة (موقع الأبراج) (مناوب 28 يوم / 28 يوم)

### موجز عن الدور الوظيفي

- رفع التقارير إلى مسؤول فريق الإشراف على الحفر في هيئة تشغيل الرميلة والذي سيقوم بدوره برفع التقارير إلى مدير الحفر في هيئة تشغيل الرميلة.
- يكون مسؤولاً عن تطبيق برنامج الحفر وإستخدام ممارسات الحقول النفعية الجديدة.
- ضمان عدم الإخلال بأهداف الصحة والسلامة والبيئة والسلامة والتغذية ومعايير هيئة تشغيل الرميلة وأهداف البتر خلال مزاولة أعمال الحفر والاستكمال.
- تدريب الكادر العراقي المحلي التابع لهيئة تشغيل الرميلة.

### الأدوار والمسؤوليات الرئيسية

- أن يمتلك قيادة فعالة تجاه أمور الصحة والسلامة والبيئة.
- المراقبة والتوجيه الفعال للعمليات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أمور الصحة والسلامة والبيئة وأعمال السيطرة على البتر وأعمال التخطيط والتحضير للعمليات القادمة وأعمال إصدار التعليمات الواضحة لمقاول الحفر بناء على المتطلبات المنصوص عليها في معايير هيئة تشغيل الرميلة وبرنامج الحفر والتقاشات المجتمعية ومؤشرات البتر وأعمال التواصل مع المقاولين المختلفين العاملين خارج المواقع أو داخلها وأعمال المراقبة والتزكية والتغذية في مؤشرات البتر وإتجاهات داخل البتر والإستجابة لها وكذلك ممارسات الحقول النفعية الجديدة.. إلخ
- تدريب الكادر العراقي المحلي التابع لهيئة تشغيل الرميلة ودعم عملية تطويرهم.
- مراقبة مزودي الخدمة من خلال القيام بأعمال التدقيق والفحص لتحفيز الممارسات الجيدة تجاه أمور الصحة والسلامة والبيئة والحقول النفعية.

### المعايير والمواهلات

- أن يمتلك خبرة لا تقل عن (15) سنة في مجال الحفر وأن يكون قد عمل كمسؤل موقع آبار أقدم لمدة (5) سنوات على الأقل.
- أن يمتلك مهارة في ممارسات العمل الآمن وممارسات الحقول النفعية الجديدة.
- أن يثبت قدرته على قيادة عمليات الحفر من خلال المنهجين النظري والعملي.
- أن تكون لديه مقدرة على فهم الثقافات المختلفة والعمل معها.
- أن يمتلك شهادة سيطرة على البتر نافذة تتوافق مع معايير هيئة تشغيل الرميلة.
- يجب أن يمتلك خبرة عالمية وتفضل أن تكون في الشرق الأوسط.
- أن يثبت قدرته في قيادة العمليات وأمور الصحة والسلامة والبيئة وأن يمتلك صفات المدرب.

ملحق رقم (1) يحتوي على المزيد من التفاصيل حول منصب "مسؤول موقع آبار أقدم" وكذلك قائمة بالمسؤوليات المناطة به.

## وصف وظيفي



### ملحق رقم (١): الوصف الوظيفي المفصل والمسؤوليات الخاصة بمنصب مسؤول موقع آبار أقدم في هيئة تشغيل الرميلة

#### الوصف الوظيفي:

- يشمل هذا المنصب الوظيفي كلاً من أعمال الأجر ال يومية وتسليم المفتاح وسيكون نظام عمله على أساس المناوبات (28/28) وسيكون في الغالب في موقع الآبار.
- ستكون الآبار عمودية وأبار متغيرة الاتجاه بشكل حرف (S) و (L) مع وجود تجاوزات متعددة وكل ذلك آبار ذي زاوية مرتفعة إلى أفقية مع وجود تجاوزات متعددة.
- يجب أن يمتلك شهادة سيطرة على الآبار ناقفة (مشرف الرزم الأرضية IADC أو WCF).
- يجب أن يمتلك مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية حيث تتطلب مهارات التحدث والكتابية والسامع.
- يجب أن يمتلك مقدرة على العمل بشكل فعال كجزء من فريق واحد.
- يجب أن يمتلك روح المبادرة بالعمل وأن يستخدم منهج الإستباقية في حل المشاكل وتجديدها.
- من المفضل أن يمتلك خبرة في منصبه الحفري.

#### المسؤوليات:

- يجب عليه القيام بحفر الآبار لهيئة تشغيل الرميلة بطريقة آمنة وفعالة وكفؤة.
- يجب أن تكون لديه رغبة في التنقل والعمل على منصة مؤمنة في أجواء المناطق الصحراوية الثانية.
- يجب أن يمتلك المقدرة على تحمل المسؤولية وإدارة الأعمال لحين إنتهائها.
- يجب أن يمتلك المقدرة على الاستجابة السريعة وأن تكون لديه مرونة العمل في بيئه حرارية.
- يجب عليه الالتزام الشديد من حيث السلوكات وإحترام القوافل والأديان المختلفة.
- يجب عليه تدريب الكادر التابع لهيئة تشغيل الرميلة أو الكادر التابع لمقاول الحفر لإتباع معايير معهد البترول الأمريكي وأفضل ممارسات الحقول النفطية.
- يجب عليه القيام بشكل يومي بمراجعة / تدقيق وثيقة واحدة على الأقل تخص تحليلاً للمخاطر المهنية ورخصة العمل وضمان إجراء موجز السلامة بشكل فعلي والأهم من ذلك المشاركة فيه وإستعمال مضمونه.
- يجب عليه المشاركة في عملية التحقيق بالحوادث وتدریب مقاولي الآبار عن كيفية القيام بالتحقيق وكتابة التقرير.
- يجب عليه ضمان اتباع الآبار لإجراءات العمل القياسية في أداء أعمالها.
- يجب عليه مراجعة إجراءات العمل القياسية للتأكد من ملامتها وإكمالها وتحديد الفجوات والعمل مع الجهات المختلفة لتحسين عمليات هيئة تشغيل الرميلة / مقاول الحفر.
- يجب عليه إدارة عروض مابعد العمل وعروض الدروس المستفادة حسب جزء البتر من أجل المشاركة السريعة لفرص التطوير مع مهندس الحفر التابع لهيئة تشغيل الرميلة.
- يجب عليه إجراء أعمال التدقيق الخاصة بالسيطرة على البتر وأعمال التدقيق الأخرى.
- يجب عليه مراجعة وإغلاق التقارير في سجلات تصحيح الأعمال (CARs) في الآبار أثناء تنفيذ برنامج تطوير مستمر.
- يجب عليه المشاركة في اجتماعات السلامة التي تسقى التنقل والأعمال الخطيرة.

- يجب عليه مراجعة وإتباع / تطبيق برنامج الحفر المصدق عليه والتأكد من الالتزام بالخطوات التشغيلية ومن وجودها في خطط مناسبة.
- يجب عليه التأكد من إكمال "إدارة التغيير" في حال أن اضطر الأمر حيود العمليات عن برنامج الحفر المصدق عليه أو إجراءات العمل القياسية.

## وصف وظيفي

- يجب عليه الإشراف المباشر على العمليات التي تحدى عن الأعمال الطبيعية، مثل وجود تجويف بئر ذي طبقات متباينة / وجود مشاكل في تجويف البئر / تحفظ الحرير / رفع الأنابيب عن قاع البئر / إزالة الأنابيب الطائنة / جميع أعمال التسميت.
- يجب عليه نقل الدروس المستفادة المتعلقة بأمور الصحة والسلامة والبيئة (مراجعة تقارير الحادث) ومشاركتها مع كادر الأبراج والمكابر التابع لهيئة تشغيل الرميلة.
- يجب عليه المشاركة في جميع أعمال الحفر والقيام بالفقد البناء مابعد الحفر إن كان هذا الأمر ضروريًا.
- يجب عليه التحقق من / الإشراف على اختبارات مانع الانفجار والتتأكد من الالتزام بمواعيد اختبارات مانع الانفجار أو الموافقة على إلغائها.
- يجب عليه الإشراف على جميع الأعمال التي تتضمن على المعدات التابعة لهيئة تشغيل الرميلة، مثل أعمال تصبيب رأس البئر ووضع وإبترداد سادات الاختبار والجلبات (wear bushings).
- يجب عليه التتحقق من أعمال الأنابيب الطائنة، مثل أعمال الكشكش (strapping) وأعمال تقطيف مسنتن الأنابيب وأعمال الفحص الداخلي للأنابيب (drifting) وأعمال التسخيم (PU/MU/TQ) وأعمال التسخيم والتتأكد من تنفيذ جميع هذه الأعمال حسب معايير هيئة تشغيل الرميلة ومعايير معهد الترسو الأمريكي.
- يجب عليه ضمان / التتأكد من طلب (الطلب عند الحاجة) جميع المعدات المناسبة وكادر العمل وملحقات الأنابيب النفطية (OCTG) والوازام من أجل تنفيذ برنامج الحفر في الوقت المناسب وبطريقة جيدة ومتراقبة.
- يجب عليه مراجعة برامج التسميت ومراقبة / تنفيذ الأعمال - كديات الأسمدة التي يتم ضخها وكثافة والكميات التي تم حصارتها والكميات الراجعة وأنواع وأوزان فوائل الأسمدة (spacers) ووضع/عمل (DVs/MSIPCs).
- يجب عليه مراقبة جميع أعمال السبورة على البئر ورفع التقارير بشأنها والتحضر لتحمل مسؤوليات الممثل الحقلي الأقدم لهيئة تشغيل الرميلة.
- يجب عليه التتأكد من كتابة التقارير الصياغية على نحو جيد ودقيق وبيان بيانات البئر المناسبة يتم إدراجها على منصة "Landmark Openwells".
- يجب أن يكون متواجداً عند المنشآت المصايفية الخاصة بهذه تشغيل الرميلة عند الساعة (7:30).
- يجب عليه القيام بجولات عند الصباح ومنتصف النهار والليل حول البرج والموقع للبحث عن المخاطر التي تهدد السلامة والبيئة والعمل، ويجب عليه التدخل إن تطلب الأمر.
- يجب عليه المشاركة في برنامج بطاقات الإيقاف (Stop card) أو ما يقابلها.
- يجب عليه القيام بأعمال مرافق تويرة للعمل ومناقشة كيفية تصحيح السلوك الخاطئ مع سراء البرج.
- يجب عليه التتأكد من القيام باجتماعات مدراء الأبراج وإجراءها بشكل يومي والتتأكد من معلجة المشاكل والمخالف واتخاذ الإجراءات بصدرها.
- يجب عليه القيام بتعريفات وموافقات المشغل الحقلي لجميع الأعمال المتعلقة عليها حسب الطلب.
- يجب أن يمتلك شهادة سيطرة على الآبار نفذة (مشرف الرزم الأرضية IADC WCF أو IADC).
- يجب أن يمتلك مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية حيث تشمل مهارات التحدث والكتابة والسمع.
- يجب أن يمتلك مقدرة على العمل بشكل فعال كجزء من فريق واحد.
- يجب أن يمتلك روح المبادرة بالعمل وأن يستخدم منهج الاستباقية في حل المشاكل وتجديدها.
- يجب عليه استخدام المبادرة للتتأكد من تحفيظ المشاكل.
- يجب أن يكون صبوراً وهادئاً.